CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -- Tự do - Hạnh phúc

BB: 01

BIÊN BẢN KIỂM TRA
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỂ SỬA CHỮA

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Giấy mời số 200/GM-SYT ngày 26/6/2026, vào lúc 15 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, địa chỉ: số 19 Nguyễn Chánh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện Sở Y tế

Ông: Nguyễn Tiến Tịnh, Chức vụ: Chuyên viên phòng KH -- TC;

2. Đại diện Bệnh viên Lao và và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi

- Ông: Nguyễn Bé Chức vụ: Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Duy Vũ, Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;
- Ông: Nguyễn Bình Lái xe.

3. Đại diện: Sở Xây dựng

Ông: Nguyễn Công Duy, Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái.

II. Nội dung kiểm tra

* Thông tin phương tiện:

Biển kiểm soát 76B-0637

Nhãn hiệu, số loại: TOYOTA LANDCRUISER PRADO

Số máy: 3020567

Số khung: JTEBM29J830011705

Năm, nước sản xuất: 2003, Nhật Bản

Loại phương tiện: Ô tô con

Quãng đường sử dụng tại thời điểm kiểm tra: km

Các thành viên tham dự cùng tiến hành kiểm tra các tổng thành, các cụm chi tiết theo quy trình kiểm tra để xác định mức độ cần sửa chữa. Sau khi thảo luận với các thành viên về thực trạng, mức độ hư hỏng của phương tiện, chúng tôi thống nhất phương án sửa chữa các cụm tổng thành như sau:

1. Động cơ và các hệ thống liên quan: động cơ hoạt động yếu, áp suất nén thấp, rò rỉ dầu một số chỗ, ra nhiều khói trắng khi tăng tốc đột ngột, đề nghị cho đại tu động cơ.

2. Hệ thống phanh: bố phanh mòn, đĩa phanh khuyết, đề nghị cho thay thế các bố phanh, các chi tiết cao su bị lão hóa, gia công đĩa phanh.

3. Hệ thống treo: giảm chấn yếu, các khớp cầu rơ lỏng, đề nghị cho kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng của hệ thống treo.

4. Hệ thống lái: thước lái rò rỉ, ro tuyn lái rơ lỏng, chụp bụi rách; đề nghị cho kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng của hệ thống lái.

5. Hệ thống truyền lực, các bánh xe: ly hợp trượt, lốp xe mòn, bi các đăng rơ, đề nghị cho thay các lốp xe, kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng của hệ thống truyền lực.

6. Hệ thống điện, nội thất, thân vỏ xe: thân vỏ xe mục một số chỗ, cửa gió máy lạnh phía trước gãy, máy lạnh yếu, da tap lô nứt, da ghế ngồi rách; đề nghị cho kiểm tra, sửa chữa hệ thống lạnh, hàn vá mục gỉ, sơn lại xe, bọc da sàn và ghế ngồi.

Đề nghị bộ phận quản lý phương tiện cử cán bộ có trách nhiệm đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa có giấy phép hành nghề để tháo, mở những phần đã đề nghị trong phương án sửa chữa và thông báo cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái tiếp tục phối hợp kiểm tra chi tiết hư hỏng và lên phương án sửa chữa cụ thể.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, đã được các thành viên tham dự thông qua và cùng thống nhất ký tên./.

ĐẠI DIỆN SỞ Y TẾ **Phòng KH – TC**	**ĐẠI DIỆN BỆNH VIỆN LAO VÀ CÁC BỆNH PHỔI TỈNH QUẢNG NGÃI** GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Tịnh	**Nguyễn Bé**
ĐẠI DIỆN SỞ XÂY DỰNG **Phòng Quản lý VT&PTNL**	**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**
Nguyễn Công Duy	Nguyễn Bình